


Кастор кит РИФ СС6301

Изменение угла кастора $+2,5^\circ$

Лифт 1"-3" (25-75мм)



Кастор кит РИФ СС6301
Изменение угла кастора $+3,5^\circ$
Лифт 3"-4" (75-100мм)

ВНИМАНИЕ: При установке на автомобили
Toyota Land Cruiser 80 и 105 в положение $3,5^\circ$
требуется проконтролировать взаимное расположение
рулевой тяги и продольного рычага подвески, в некоторых
случаях возможно их соприкосновение. В этой ситуации
необходимо использовать положение $2,5^\circ$

